

**ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ ДОМА
К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ
2020-2021 г.г.**

"07" октября 2020г.

Дом № (корпус) 1-А, ул. (пер., пр.) Зелёная Город Анапа
Управляющая (обслуживающая) организация, ТСЖ, ЖСК – ТСЖ «Виктория»

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ

Год постройки 2008
 Материал стен Бетон
 Число этажей 9
 Наличие подвала цоколь
 Наличие чердака есть
 Количество подъездов 1
 Количество квартир 56 + 11 офисов
 Общая площадь дома (кв.м) 5547,5
 Общая площадь квартир (кв.м) 4820,1
 Количество лифтов 1
 Количество мусоропроводов нет
пожарная сигнализация подъездная
 Наличие арендуемых помещений (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах) - 3

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА ЗДАНИЯ

Комиссия в составе:
 Председателя Дудкина Анатолия Ивановича
 и членов комиссии: Филиппов А.Н., Акулов М.Ю., Козленко Д.В.
 произвела осмотр вышеуказанного здания.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗДАНИЯ**

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
ПОДВАЛ			
1	Фундамент	<i>хорошее</i>	
2	Двери	<i>хорошее</i>	
3	Окна, продухи	<i>хорошее</i>	
4	Транзитные инженерные сети	<i>отсутствуют</i>	
5	Розлив ц.о. Розлив ХВС Канализация электрощитовая	- <i>удовлетворительно</i> <i>удовлетворительно</i> <i>хорошее</i>	
6	Влажность Затопленность	<i>нормальная</i> <i>отсутствует</i>	
НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ (указать количество)			
1	ХВС	<i>1</i>	
2	ГВС	<i>Нет</i>	
3	Отопление	<i>индивидуальное</i>	
4	Газоснабжение	<i>удовлетворительно</i>	

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
4	Газоснабжение	удовлетворительно	
5	Электроснабжение	удовлетворительно	
СТЕНЫ			
1	Стены	хорошее	
2	Балконы	отсутствуют	
3	Козырек над входом в подъезд	хорошее	
4	Карнизы, парапеты	хорошее	
5	Штукатурка	отсутствует	
6	Отмостка	удовлетворительно	
7	Цоколь	хорошее	
ПЕРЕКРЫТИЕ			
1	ж/б	хорошее	
ПЕРЕГОРОДКИ			
1		нет	
ЛЕСТНИЦЫ			
1	ж/б	хорошее	
КРЫШИ-КРОВЛИ			
1	Мягкая	удовлетворительно	
ВЕНТИЛЯЦИЯ			
1	Естественная	удовлетворительно	
2	Техническое состояние дымоходов и вентиляционных каналов в квартирах	пригодное	
ПОЛЫ			
1	ж/б	хорошее	
ОКНА, ДВЕРИ			
1	На л/клетках	хорошее	
ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ			
1	ж/б	хорошее	
МАЛЫЕ ФОРМЫ			
1	Качели, горки, бельевые стойки	отсутствуют	
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ			
1	Подъездные дороги, подходы к подъездам, тротуары, деревья, кустарники	хорошее	

Выводы и предложения комиссии:

Здание находится в удовлетворительном состоянии и готово к эксплуатации в зимних условиях, нуждается только в текущем ремонте.

Подписи:

Председатель комиссии:

Члены комиссии:



А.И. Дудкин

А.Н. Филиппов

М.Ю. Акулов

Д.В. Козленко

Присланы Дьякова И.А. 09.10.2020г